



大管一公字第 0720 號

公 告

主旨：東側門鉸鍊設備故障修復說明

說明：

- 一、東側門門鉸鍊設備故障無法關門問題目前已完成修復，目前開放進出。
- 二、請住戶配合，由於東側門鉸鍊屬油壓設備關門會自動回復上鎖，無須在推拉門片，關門時推拉門容易造成油壓設備漏油及彈簧斷裂因而造成門故障而無法使用進出。
- 三、如住戶發現門設備異常請通報管理中心。

以上說明。若造成住戶不便，敬請見諒！



大同莊園管理中心 敬啟
中華民國 一一二年十二月五日