



大同莊園

公告

大管一公字第 0568 號

主旨：因東側門故障，如需出入社區請由管理中心大門進出

說明：

因東側門門弓器故障，已報請廠商修繕，如需出入社區，請由管理中心大門進出。

造成您的不便，敬請見諒

大同莊園社區管理委員會啟
中華民國一一二年三月二十三日

