

# 公告


大管一公字第 0622 號

主旨：C9戶2樓住戶地排冒泡問題

說明：

1. 有關C9戶2樓反映後陽台地板排水孔因不明原因冒出泡沫淹水。
2. 請C9戶3~27住戶檢查各住家後陽台是否將洗衣機排水管錯接地上排水孔內造成泡泡無法排出。若有錯接請立即改正。

感謝住戶的配合，造成您的不便，敬請見諒。



大同莊園管理服務中心 敬啟

中華民國一十二年七月十一日

