



TATUNG SMART MANOR

大同莊園

大管一公字第 113112302 號

公告

主旨：大廳外風雨走廊上方石板鬆動

說明：

- 一、 社區往大廳動線，風雨走廊上方漏水導致石板鬆動。
- 二、 正下方已圍出防護區，途經時請繞行，不可穿越。
- 三、 目前洽營造廠大陸工程及原承包廠商，分別進行修繕。等候期間造成不便、敬請見諒。



大同莊園社區管理中心 敬啟

中華民國 113 年 11 月 23 日



亞馬遜國際物業集團
Amazon International Property Management