



TATUNG SMART MANOR

大同莊園

大管一(115)公字 1150117001 號

# 公 告

主旨：社區東側門外出感應器故障

說明：

- 一、東側門外出感應器故障，已報修，  
請繞道由管理室大門外出。
- 二、東側門進入社區感應器正常，可感  
應進入社區。

造成您的不便，敬請見諒!!



大同莊園社區管理委員會敬啟

中華民國 115 年 01 月 17 日



京 陽 物 業