

正本

檔 號：
保存年限：

新北市土城區公所 函

地址：23671新北市土城區金城路1段101號

承辦人：洪浩晟

電話：(02)22732000 分機222

傳真：

電子信箱：ag4060@ntpc.gov.tw

23665

新北市土城區莊園街11號

受文者：大同莊園社區管理委員會

發文日期：中華民國110年3月15日

發文字號：新北土工字第1102417953號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送110年3月8日「本區莊園街11號周圍夜間照明不足」會勘紀錄1份，請查照。

說明：依據本所110年2月26日新北土工字第1102416479號函辦理。

正本：廖宜琨議員服務處、新北市政府養護工程處、新北市土城區日和里辦公處、神通資訊科技股份有限公司、大同莊園社區管理委員會

副本：

區長陳國欽

本案依分層負責規定授權業務主管決行

新北市土城區公所會勘（議）紀錄

一、案名：「本區莊園街11號周圍夜間照明不足」會勘

二、日期：110年3月8日（星期一）下午2時30分

記錄：洪浩晟

三、地點：現場

四、出席人員：詳簽到表

五、結論：

（一）有關本區莊園街11號周圍夜間照明不足一案，經現勘確認，因現民眾反映夜間照明不足處為道路邊緣溝蓋上及人行道，其中因本案人行道現非本所維護管理範圍（如圖一~圖二），因此將請承商於現況照片紅框處（道路邊緣溝蓋上）安排照度量測，後續將依照度結果判斷本案新設路燈之必要性。

（二）現況照片：



圖一 莊園街11號周圍人行道



圖二 莊園街11號周圍人行道



圖三 路燈編號 048682



圖四 路燈編號 048679



圖五 路燈編號 048678



圖六 路燈編號 048677



圖七 路燈編號 048676



圖八 路燈編號 048671



圖九 路燈編號 048670



圖十 路燈編號 048669



圖十一 路燈編號 048668

以下空白

六、散會：上午3時10分

新北市土城區公所會勘（議）簽到表

案名：「本區莊園街11號周圍夜間照明不足」會勘

日期：110年3月8日（星期一）下午2時30分

地點：現場

單位	簽到	聯絡電話
廖宜琨議員服務處	莊 新勝利	
新北市政府養護工程處	謝敬	
新北市土城區日和里辦公處		
神通資訊科技股份有限公司	劉明孝	
土城區公所	洪清展 姜智霖 陳美璇	
大同莊園	莊 許雅麗	0932488754 莊園經理