

正本

檔 號：

保存年限：

新北市土城區公所 函

地址：236205新北市土城區金城路1段101號

承辦人：陳美璇

電話：(02)22732000 分機231

傳真：(02)22732044

電子信箱：AB0210@ms.ntpc.gov.tw

236028

新北市土城區莊園街11號管理中心

受文者：大同莊園公寓大廈管理委員

發文日期：中華民國110年8月13日

發文字號：新北土工字第1102435080號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本所110年8月11日「本區大同莊園社區周邊積水改善一案」會勘紀錄1份，請查照。

說明：依據本所110年8月4日新北土工字第1102433844號會勘通知單辦理。

正本：大同莊園公寓大廈管理委員、尚志資產開發股份有限公司、新北市土城區日和里辦公處、林銘仁議員服務處

副本：

區長陳國欽

本案依分層負責規定授權業務主管決行

本區大同莊園社區周邊積水改善研議會勘紀錄：

一.時間：110年8月11日上午10時

二.地點：本區莊園街11號前

三.出席單位及人員：(如簽到表)

四.結論:積水位置為大同莊園社區開放空間,土地所有權人尚志資產開發股

份有限公司同意改善。以下空白。

五.散會:上午10時40分。

本區大同莊園社區周邊積水改善研議會勘：(簽到表)

一.時間：110年8月11日上午10時

二.地點：本區莊園街11號前

三.出席單位及人員：

大同莊園社區管理委員會

尚志資產開發股份有限公司

新北市土城區日和里辦公處

新北市土城區公所

林銘仁議員

陳. 郭雅麗. 和區經理 潘福欣

陳白水 宋明龍

李福輝

陳美璇

莊林銘同

新北市土城區公所 函

地址：236205新北市土城區金城路1段101號

承辦人：陳美璇

電話：(02)22732000 分機231

傳真：(02)22732044

電子信箱：AB0210@ms.ntpc.gov.tw



236028

新北市土城區莊園街11號管理中心

受文者：大同莊園公寓大廈管理委員

發文日期：中華民國110年8月13日

發文字號：新北土工字第1102435076號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：有關貴公司所屬大同莊園社區地下停車場出入口沿線道路側
溝頂版混凝土高低差及溝蓋止滑度不佳，造成行人行車摔倒，
請儘速檢修改善，請查照。

說明：檢附照片供參。

正本：尚志資產開發股份有限公司

副本：大同莊園公寓大廈管理委員

區長陳國欽

本案依分層負責規定授權業務主管決行