



A 棟 R2 水塔清洗前:



A 棟 R2 水塔清洗後:



A 棟 R3 水塔清洗前:



A 棟 R3 水塔清洗後:



B 棟 R2 水塔清洗前:



B 棟 R2 水塔清洗後:




B 棟 R3 水塔清洗前:




B 棟 R3 水塔清洗後:



C 棟 R2 水塔清洗前:



C 棟 R2 水塔清洗後:



C 棟 R3 水塔清洗前:



C 棟 R3 水塔清洗後:



A 棟 B2 下水池清洗前:



A 棟 B2 下水池清洗後:



B 棟 B3 下水池清洗前:



B 棟 B3 下水池清洗後:



C 棟 B2 下水池清洗前:



C 棟 B2 下水池清洗後:



C 棟 B3 下水池清洗前:



C 棟 B3 下水池清洗後:

