



大管一公字第 0602 號

公告

主旨:A、B 棟地下室梯廳污水臭味說明

說明:

- 一、A、B 棟地下室 B3 設有污水池由於梯廳內無法與停車場空氣對流，造成二棟各樓層梯廳內污水臭味嚴重。
- 二、經管委會討論決議除加強地下室排風外另先試行將梯廳門開啟一個月測試情況是否改善後再行討論。
- 三、開啟時間自 6/1~6/30 止。

感謝您的配合，造成不便，敬請見諒！



大同莊園社區管理中心 敬啟

中華民國一一二年五月三十一日